

Besiktning av vagnar

Styrelsen i ASEF har låtit göra en besiktning av alla båtvagnar på nya och gamla uppställningsplatsen med omtanke om traktorförare, kranarbetare, ägare och den allmänna säkerheten.

Schyssta båtvagnar håller även tempot uppe vid sjösättningarna.

Även om din vagn är ok, kontrollera detta innan sjösättning/upptagning;

- Däck pumpade
- Hjullager ok?
- Finns nödvändigt virke att klossa med
- Behövs spännband?
- Ser övrigt schysst ut?

Har du frågor angående besiktningen?

Kontakta Mikael Johansson

Tel. 070-339 03 45

Mail: romijo@telia.com

Noteringar vid besiktning av vagnar:

Nya uppställningsplatsen

(inget nr = ingen vagn)

1 Ok

2 Glapp dragstång

3 Ok

4 Glapp dragstång

5-8 Ok

9 Styrning och markfrigång kan behöva åtgärd

10-13 Ok

14 Kortare dragstång rek, glapp styrning, låssprint saknas

15 Höger hjul kontroll

16-21 Ok

22 Skrovstöd lösa vä sida

25 Rostskadad dragstång svets rek

26 Ok

27 dragstång/styrning glapp

28 Ok

29 Glapp styrning

30-35 Ok

36 Lösa bultar i styrning

37-38 Ok

39 Skrovstöttor krökta, skrovet skadat av stöttor, flytt el sjösättning ej lämpligt utan åtgärd!

40-42 ok

44 Kulkoppling krökt, stag till stöttor bör riktas

46 Vagnen undermålig, körförbud!

47 Vagnen undermålig, Körförbud!

48 Punktering hjul hö sida

49 Punktering hjul, för lång dragstång

51 Dragstång krokig och för lång

52 dragstång undermålig, körförbud!

53 Glapp dragstång

54 Dragstång glapp, gränsfall till körförbud!

55-57 Ok

58 Vagga undermålig

59-62 Ok

Båtar plats 46, 47, 49, 58 ev skrot? Kontakta ägare

Gamla uppställningsplatsen

(inget nr = ingen vagn)

L1-L5 Ok

L7 Fästet på mitten av styrstaget har sprucken svets

L11 styrning sönderrostad, körförbud!

L13 Kulkoppling krökt

M4-M2 Ok

M6 Dragstång glapp, bör kortas o förstärkas

M8 Dragstång glapp

S6-S2 Ok

S8 Glapp dragstång

S10 Ok

Ö1 Ok

Ö4-Ö8 Ok

Ö5 Dragstång glapp, styrstag krökta

Ö16 Dragstång krökt men bra gods ev åtgärd?

S1-S11 Ok

S15 Glapp dragstång, krökta styrstag

S16 Rikta dragögla, liten skada

S17 Ok

S19 Dragstång krökt, ev kortas?

S21-S29 Ok

S26 Alubalkar skadade, vid dragstång, håll koll

S33 Ev shims/brickor mot glapp i dragstång

S41, S32, S30 Ok

S22 Ok

S49 Ok

S53 dragstång glapp i sidled

S59 Styrning saknas, trasig

L21 Glapp styrning

L30 Glapp styrning

L45 Ok

L25 Glapp styrning

L39 Dragstång glapp

M15 ej koll, dragstång demonterad M10-M40 Ok

M19 Lite glapp, ev åtgärd

M21 Ok

M29 Kolla bulten till dragstångens fäste

M31 Ok

L11 och S 22 ev skrot? Kontakta ägare